

Till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Simrishamns kommun  
272 80 Simrishamn

## **Undermåligt väglag runt Karlaby**

Några vägbanor i Karlabys och Tommarps närhet är mycket dåliga (väg 1579 Karlaby - Ö Tommarp, väg 1581 Ö Vemmerlov - Gladsax, väg 1583 Gladsax - Simrishamn). De är gropiga, och groparna blir lätt fyllda av vatten under regniga perioder, vilket känns mycket otrött. För de som trafikerar dessa vägar - oavsett om det gäller cyklister, bilister eller yrkestrafikanter med traktor, buss eller lastbil - är de undermåliga vägbanorna en säkerhetsrisk. Detta drabbar oss som bor och verkar i Karlaby och dess närhet, såväl som besökare och genomfarande. Flera av traktens näringsidkare står bakom oss i denna skrivelse.

Vi ser ett behov av att snart åtgärda dessa brister, och vi önskar ert svar om när detta kan ske. Utöver de problem som väglaget i nuläget innebär, anser vi att kontinuerligt underhåll är att föredra framför framtida mer omfattande investeringar, vilket vi ser en påtaglig risk för. Denna skrivelse i likalydande form har även adresserats till Trafikverket i Borlänge.

Ordf. Per-Göran Persson  
pellegpersson@hotmail.com  
076-861 21 60

V. ordf. Christina Chaib  
christina.chaib@telia.com  
070-347 55 62

### **Näring**

### **Kontaktperson**

Karlaby Kro

.....  
Bo Madsen

JHL i Tommarp

.....  
Ingemar Espelund

Ejlertslund Grus & Betong

.....  
Jan-Erik Jönsson

Karlaby Byamän

.....  
Ronny Hammar

Tureholms Maskinstation, Virrestad

.....  
Håkan Nilsson

Tommarpsbygdens LRF-avdelning

.....  
Sven-Erland Svensson